




IP 22 (1)




IP 22 (2)




IS 11a (1)



IS 11a (2)



IS 11a (3)



IS 11b (1)



IS 11b (2)



IS 11b (3)



IS 11b (4)



IS 11b (5)



DI PČR:

DIO SE SHODUJE S ODSOUHLASENOU
VERZÍ DI PČR ČB.

VIZ ČJ. KRPC-50-145/ČJ-2026-020106

Dopravně inženýrské opatření

REKONSTRUCKE KŘIŽ. SIL. II/105 X UL. TYRŠOVA - HLUBOKÁ n. Vlt.

Zadavatel: Stavitelství Vácha a syn s.r.o., tel:

Zpracoval: Jiří Kubeš ml.

Email: technik@signistav.cz

Telefon: +420 702 100 810

Dne: 06.03.2026

Poznámka:

Et.1





IP 22 (1)




IP 22 (2)




IS 11a (1)



IS 11a (2)



IS 11a (3)



IS 11b (1)



IS 11b (2)




IS 11b (3)



IS 11b (4)



IS 11b (5)



DI PČR:
**DIO SE SHODUJE S ODSOUHLASENOU
VERZÍ DI PČR ČB.
VIZ ČJ. KRPC-50-145/ČJ-2026-020106**

Dopravně inženýrské opatření
REKONSTRUCKE KŘIŽ. SIL. II/105 X UL. TYRŠOVA - HLUBOKÁ n. Vlt.

Zadavatel: Stavitelství Vácha a syn s.r.o., tel:		 Signistav DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Zpracoval: Jiří Kubeš ml.	Dne: 06.03.2026	
Email: technik@signistav.cz	Poznámka: Et.2a	
Telefon: +420 702 100 810		



